

STRUTTURA OGS ARTICOLAZIONE OCE-Tec DATA 18/10/2022 RICHIESTA N.								RISERVATO ALL'UPA O AL G.S.					
N° PROG	INV	CONS. /SERV	DESCRIZIONE	COMMES SA/ART	UNITA' MISURA	Q.TA	IMPORTO UNITARIO	CONSP			IMPONIBILE	% IVA	IMPORTO IVA
								NO	Esaur itoto	Prezzo			
		X	Interventi manutenzione e ripristino ancoraggio Sud boa Mambo	4371		3	800,00				2400,00	22	528,00
		X	Ancora e 8 metri spezzone catena 16 mm	4371		1	570,00				570,00	22	124,40
NOTE: Intervento di ripristino ancoraggio eseguito per garantire la sicurezza dell'ormeggio della boa Mambo.								TOTALI					
								TOTALE (IMP + IVA)			3622,40		

IL RICHIEDENTE <u>FRANCO ARENA</u> IL RESP. ARTIC/STRUTTURA <i>Fab. Diuetti</i> IL RESPONSABILE COMMESSA <i>Fab. Diuetti</i> VOCE DI SPESA AMMESSA A RENDICONTAZIONE <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Indicare sempre il numero del W.P. (per progetti di ricerca istituzionale) _____	DITTE INTERPELLATE ECOMAR srl Lavori marittimi e subacquei Via Consiglio d'Europa 42 34074 Monfalcone (GO) Part. Iva 01196810319 Tel. 335-8082305 mail: gcrevatin@icloud.com	DISCIPLINARE PER L'ACQUISTO IN ECONOMIA <input type="checkbox"/> Art. 6 p.to __, lett. __, p.to __ <input type="checkbox"/> Art. __ p.to __, lett. __, p.to __ Altro _____ DITTA AFFIDATARIA _____
---	---	---

RICHIESTA DI RIMBORSO MEDIANTE SERVIZIO INTERNO DI CASSA <input type="checkbox"/> Spese per piccole riparazioni, manutenzioni di mobili e locali <input type="checkbox"/> Minute spese d'ufficio <input type="checkbox"/> Spese di vettura <input type="checkbox"/> Spese postali <input type="checkbox"/> Spese per giornali, pubblicazioni periodici e simili FIRMA PER AVVENUTO RIMBORSO _____	AUR PER ACQUISTO IN ECONOMIA TRAMITE SERVIZIO INTERNO DI CASSA <input type="checkbox"/> IL DIRETTORE GENERALE <input type="checkbox"/> IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO O DI STRUTTURA TECNICA DI SERVIZI _____ <input type="checkbox"/> IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO _____
---	---

CAPITOLO/ART.	N° IMP.PADRE	N° IMPEGNO ASCOT	FIRMA UPA / G.S.	DATA	AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO IN ECONOMIA
_____	_____	_____	_____	_____	DATA _____ <input type="checkbox"/> IL DIRETTORE GENERALE
_____	_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO O DI STRUTTURA TECNICA DI SERVIZIO
_____	_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
DATA _____	REGISTRAZIONE UFFICIO RAGIONERIA			ORDINE EVASO <input type="checkbox"/>	

ECOMAR srl
Lavori marittimi e subacquei
Via Consiglio d'Europa 42
34074 Monfalcone (GO)

Part. Iva 01196810319
Tel. 335-8082305
mail: gcrevatin@icloud.com
Cod. Univoco X2PH38J

Spettabile
Istituto Nazionale di Oceanografia
e Geofisica Sperimentale (OGS)
TRIESTE

Monfalcone, 13 ottobre 2021
Oggetto: Relazione sopraluogo boa Mambo.

In data 11 ottobre su Vs incarico è stato effettuato un sopraluogo subacqueo per verificare i motivi dell'errato posizionamento dei pannelli solari della boa Mambo. In questo periodo la visibilità subacquea è molto bassa, come in effetti riscontrato a tutte le quote.

Dal sopraluogo è emerso che l'ormeggio Sud è risultato tagliato a circa 20 mt dalla boa, e lo spezzone sul fondo non è rintracciabile, anche per la quantità di vecchi ormeggi sparpagliati e intorcigliati sul fondo. Di quell'ancoraggio non esiste punto GPS, e non era mai stato aggiunto il cavo d'acciaio di sicurezza. In zona sono stati rinvenuti pezzi di rete da pesca intorcigliati con gli ormeggi.

Per risistemare l'ormeggio della boa sono necessarie 3 uscite, di cui una già effettuata per il sopraluogo;
la seconda e la terza necessarie per liberare l'intorcigliamento degli ormeggi, ritensionare quelli esistenti e posare un'ancora tipo ammiragliato con spezzone di catena adeguato e collegato alla nuova cima d'ormeggio da voi fornita, in direzione Sud.

Totale preventivo:

3 uscite con sommozzatore, assistente e barca appoggio a € 800 cadauna
fornitura ancora ammiragliato 35 kg e spezzone mt 8 catena 16 mm € 570
prezzi iva 22 % esclusa

Cordiali saluti

Grevatin Gabriele