

Clampe per sistema ROV


Le bottiglie subacquee del sistema ROV sono fissate al veicolo tramite delle Clampe in materiale plastico al corpo del veicolo. Le clampe fornite col veicolo si sono rotte accidentalmente, presumibilmente durante la movimentazione del ROV.

Per assicurare l'elettronica sono necessarie due clampe nuove. Per la sostituzione è opportuno, considerato il costo di tutto il sistema, procedere con l'acquisto di pezzi originali corredati di Certificato di Conformità, per questo è stata richiesta una quotazione al fornitore Calzoni S.r.l., soggetto a direzione e coordinamento di L3Harris Technologies, Inc ditta costruttrice del veicolo.

Non è previsto l'utilizzo del ROV nell'immediato futuro, quindi i tempi di consegna indicati nel preventivo sono compatibili con le nostre esigenze.

Sgonico 11/11/2024

Lorenzo Facchin

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Lorenzo Facchin', written in a cursive style.