



**OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale)**  
**Sezione di Oceanografia**  
**Via Auguste Piccard, 54 34151**  
**Trieste - Italy**

Bussero, 12 Luglio 2023

All'attenzione: Federica Relitti  
Trasmesso via mail: [frelitti@ogs.it](mailto:frelitti@ogs.it)

**Oggetto: Consuntivo No 20231207\_1**  
**Servizio di manutenzione e revisione del vostro analizzatore ECS 4010**

Gent.mi, come da vostra richiesta, vi inviamo l'offerta per il servizio richiesto:

<b>Descrizione</b>	<b>Total (Eur)</b>
Servizio di manutenzione/revisione completo, controllo delle componenti meccaniche, pulizia, test di funzionamento su strumento (ECS 4010 + autocampionatore elettronico)	<b>2,000.00</b>
Sostituzione Completa del TCD (parte elettronica)	<b>2,700.00</b>
Sostituzione filamento del TCD, O-ring	<b>1,700.00</b>
Aggiornamento scheda gestore e scheda gestore autocampionatore	<b>500.00</b>
Sostituzione regolatore linea 'purge'	<b>650.00</b>
<b>TOTALE OFFERTA</b>	<b>7,550.00</b>
<b>IVA 22 %</b>	<b>1,661.00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>9,211.00</b>

**TRASPORTO NON INCLUSO**

**MODALITÀ DI PAGAMENTO: 30 GG DF**

Non esitate a contattarci per eventuali ulteriori chiarimenti.

**NC Technologies Srl**