

PREVENTIVO DI RIPARAZIONE CITROEN NEMO EA835RH

Il veicolo sotto sforzo si spegne e in centralina riporta errore pressione alimentazione. Inoltre a caldo la frizione pattina. Si consiglia; revisione della pompa di iniezione con relativa sostituzione del kit cinghia distribuzione, iniettori revisionati e infine sostituzione kit frizione.

• 4 Iniettori revisionati	840,00€
• Revisione pompa con pompanti, sensore pressione, serie guarnizioni, manodopera per revisione	658,94€
• Kit distribuzione, pompa acqua e antigelo	226,00€
• Manodopera per smontaggio/rimontaggio pompa iniezione, sostituzione kit distribuzione, pompa acqua, antigelo	393,50€
• Kit frizione	235,00€
• Manodopera per smontaggio/rimontaggio cambio, sostituzione kit frizione	354,15€

TOTALE 2707.59€

I prezzi sono da considerarsi IVA 22% ESCLUSA.

Ci riserviamo di comunicare tempestivamente qualunque variazione del preventivo nel caso in cui dovessero evidenziarsi ulteriori problematiche o parti da sostituire.

Distinti saluti

